



MMA INVERTER 1 PH



TIG-MMA selector
Переключатель

T207 LIFT ARC 5T1.211.002

T 207 5T1.210.002

CONFIGURAZIONE BASE DELLA MACCHINA FACTORY CONFIGURATION ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ АППАРАТА

Macchina fornita senza accessori, con imballo in quadricromia.


Accessories not included, four colours packaging.


Оборудование поставляется без комплектующих, с упаковкой в четырехцветном решении.





T207: **5T1.210.003**


- Completa di accessori per saldatura e valigia
- Welding accessories kit included, plastic carry case included
- В комплекте со сварочными комплектующими и пластмассовым чемоданом


 Saldatrici portatili ad inverter, monofase, ventilate, per la saldatura MMA e TIG in corrente continua. Ideali per la saldatura dei più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

 Portable single-phase, fan-cooled inverter welding machines for MMA and TIG welding in direct current. Ideal for welding widely differing types of electrodes: rutile, basic, stainless steel, cast iron, etc.

 Tragbare Inverter-Schweißgeräte, einphasig, mit Lüfter, für MMA- und WIG-Schweißen mit Gleichstrom. Ideal für das Schweißen mit verschiedenen Elektrodenarten: rutil, basisch, Edelstahl, Guß, usw.

 Postes à souder portables à onduleur, monophasées, ventilées, pour la soudure MMA et TIG en courant continu. Elles sont idéales pour souder avec les types d'électrodes les plus variés: rutilés, basiques, inox, fonte, etc.

 Maquina a soldar portátiles de inversor, monofásicas, ventiladas, para la soldadura MMA y TIG en corriente continua. Ideales para la soldadura de los más diversos tipos de electrodos: rutilos, básicos, inoxidable, aleación, etc.

 Переносные инвертерные сварочные аппараты, монофазовые, с воздушным охлаждением, для сварочных работ по технологиям MMA и TIG с постоянным током, идеальные для сварочных работ с различными типами электродов: рутиловых, основных, нержавеющей, чугуновых и т.д.

T 207

1. ON/OFF SWITCH (on back)
2. POWER ON INDICATOR
3. OVERHEAT INDICATOR
4. POTENTIOMETER
5. (-) NEGATIVE CONNECTION
6. (+) POSITIVE CONNECTION

T 207

1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
(sul retro)
2. INDICATORE DI TENSIONE
3. SPIA DI SOVRATEMPERATURA
4. POTENZIOMETRO
5. (-) PRESA POLO NEGATIVO
6. (+) PRESA POLO POSITIVO

T 207

1. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ
(сзади)
2. ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
3. ИНДИКАТОР ПЕРЕГРЕВА
4. РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ТОКА
5. (-) РАЗЪЕМ МИНУС
6. (+) РАЗЪЕМ ПЛЮС



TECHNICAL CHARACTERISTICS

T207

POTENZA ASSORBITA (KVA)

Input power - Leistungsaufnahme - Puissance absorbée - Potencia absorbida - Потребляемая мощность (кВт)

5.1

ALIMENTAZIONE (V.)

Input voltage - Netzspannung - Alimentation - Alimentación - Электропитание (В)

1x230

TENSIONE A VUOTO (V.)

Open circuit voltage - Leerlaufspannung - Tension à vide - Tensión en vacío - напряжение холостого хода (В)

80

CAMPO DI REGOLAZIONE (A.)

Range - Gamme réglage - Strombereich - Campo de utilización - Диапазон регулировки тока

5-200

FATTORE DI UTILIZZO

Duty cycle - Einschaltdauer - Facteur d'utilisation - Factor d'utilización - Ток рабочего цикла (ПВ)

40%
60%
100%

-
190A
160A

PESO (KG.)

Weight - Gewicht - Poids - Peso - Бес (кг)

7.5

DIMENSIONI (MM) (WxLxH)

Dimensions - Abmessungen - Dimensions - Dimensiones - Габариты (мм) (ШxДxВ)

160x440x280

DIAMETRO ELETTRODI (MM)

Electrodes diam. - Elektroden Durch. - Diam. électrodes - Electrodo diam. - диаметр электрода (мм)

1.5-4.0

ACCESSORIES OPTIONAL



420.501.005

Cinghia a tracolla Fimer

Fimer shoulder belt



489.603.411

Kit cavi completi per saldatura 25 mm² - dinse 50 mm² - L=3+2

Cables set complete 25 mm² - dinse 50 mm² - L=3+2



043.600.232

Torcia F 17 V - 4 mt - dinse 50 mm² - con valvola

Torch F 17 V - 4 mt - dinse 50 mm² - with valve



489.603.414

Kit cavi completi per saldatura 16 mm² - dinse 25 mm² - L=3+2

Cables set complete 16 mm² - dinse 25 mm² - L=3+2



580.000.402

Riduttore a 2 manometri tipo B CO₂/Argon

Gas regulator 2 manometers type B CO₂/Argon